



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 10/141 din 17.07.2025

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului: Serghei Josan, șef adjunct al Direcției supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile, Ion Pleșca, inspector principal al Direcției supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile.

2. Temeiul efectuării inspectării: conform cererii nr. 7866/25 din 17.06.2025

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: Obiectivele Academiei „Ștefan cel Mare a MAI, situate pe str. Gh Asachi nr. 21, mun. Chișinău, str. Sf.Vineri nr. 7, mun. Chișinău, str-la. Lermontov II-a nr. 12, mun. Chișinău și str. Arcașii lui Ștefan, nr.2 din mun. Ungheni.

5. Timpul efectuării inspectării: 15.07.2025, ora 14:35

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

7. Antreprenor/Subantreprenor

8. Proiectant:

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Obiectivele Academiei „Ștefan cel Mare a MAI, situate pe str. Gh Asachi nr. 21, mun. Chișinău, str. Sf.Vineri nr. 7, mun. Chișinău, str-la. Lermontov II-a nr. 12, mun. Chișinău și str. Arcașii lui Ștefan, nr.2 din mun. Ungheni, dotate cu sistemă de semnalizare și avertizare la incendiu și mijloace de primă intervenție, asigurată cu surse exterioare de alimentare cu apă și acces pentru autospecialele de intervenție la incendiu către obiectiv.

10. Constatările și rezultatele inspectării: Obiectivele Academiei „Ștefan cel Mare a MAI, situate pe str. Gh Asachi nr. 21, mun. Chișinău, str. Sf.Vineri nr. 7, mun. Chișinău, str-la. Lermontov II-a nr. 12, mun. Chișinău, clădirea blocului de studii, sala festivă și punctul medical din str. Arcașii lui Ștefan, nr.2 din mun. Ungheni, corespund cerințelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor .

Însă 3 construcții din str. Arcașii lui Ștefan, nr.2 din mun. Ungheni nu corespund cerințelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor, dat fiind faptul că sunt avariate, conform raportului de expertiză nr. 0530-01/ET-2025 din 10.02.2025

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte) (semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____
2. _____
(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) (semnătura)

13. Propuneri:

14. Anexe: Poze foto de la fața locului

15. Semnăturile inspectorilor:

Serghei Josan

(numele, prenumele)

Digitally signed by Josan Serghei
Date: 2025.07.17 08:27:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)

Ion Pleșca

(numele, prenumele)

Digitally signed by Pleșca Ion
Date: 2025.07.17 08:24:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

Șef al DAP a Academiei „ Ștefan cel Mare” a MAI

Braileanu Ivan Ivan

(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

(semnătura)

17.07.2025

(data)